हस्तान्तरण-प्रधा० रा०पा० तालबेहट (ललितपुर)

23

(6)

राजकीय पालीटेकनिक, तालबेहट (ललितपुर) के नवनिर्मित मुख्य भवन , कार्यशाला भवन ,आवास एवं ओवर हैड टेंक के हस्तानान्तरण हेतु गठित समिति की हस्तानान्तरण रिपोर्ट :-

निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0 कानपुर के आदेश संख्या 1394-1403/ई-प्लान-भवन हस्तानान्तरण-तालबेहट(ललितपुर) दिनांक 10.02.2014 एवं संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, बुन्देलखण्ड क्षेत्र, झांसी के पत्र संख्या 1958-66/सनिझा/भवन/तालबेहट(ललितपुर)/ 2013-14 दिनांक 10.02.2014 के निर्देशों के अनुपालन में आज दिनांक 15.02.2014 को गठित समिति द्वारा उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद,बी-1,तालपुरा,झॉसी द्वारा राजकीय पालीटेकनिक, तालबेहट(ललितपुर) में निर्मित मुख्य भवन एवं कार्यशाला भवन ,आवास एवं ओवर हैड टेंक का निरीक्षण किया गया, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए।

- श्री सुरेन्द्र प्रसाद, संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, बुन्देलखण्ड क्षेत्र, झांसी।
- श्री आर0के0श्रीवास्तव,सहायक निदेशक,प्राविधिक शिक्षा निदेशालय उ0प्र0कानपुर ।
- श्री नीरज यादव,प्रधानाचार्य,राजकीय पालीटेकनिक,ललितपुर/तालबेहट(ललितपुर)
- श्री विवेक मेहरोत्रा, अध्यक्ष विद्युत अभि0, राजकीय पालीटेकनिक, झॉसी।
- श्री जे0एन0पाण्डेय, अध्यक्ष सिविल, राजकीय पालीटेकनिक, ललितपुर।
- श्री आर0पी0निरंजन,अध्यक्ष यॉत्रिक, राजकीय पालीटेकनिक, झॉसी/परियोजना अधिकारी,राजकीय पालीटेकनिक,तालबेहट(ललितपुर)।
- श्री एच0एस0शर्मा, परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद,बी-1 तालपुरा,झॉसी

समिति को नवनिर्मित मुख्य भवन एवं कार्यशाला भवन का निरीक्षण के दौरान निरीक्षण में कुछ छुट-पुट कमियां परिलक्षित हुई, जिन्हे लिखित रूप में परियोजना प्रबन्धक को अंकित करा दिया गया है एवं उनको एक माह के अन्दर पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया है। समिति द्वारा मुख्य भवन, कार्यशाला ,आवास एवं ओवर हैड टैंक को हस्तानान्तरित करने की संस्तुति की जाती है। कार्यदायी संस्था उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद,बी-1,तालपुरा,झॉसी द्वारा प्रधानाचार्य को विद्युत एवं सिविल की समस्त इनवेन्ट्री, एस0एम0बी0, सेनेट्री एवं वाटर सप्लाई, विद्युत फिटिंग ले-आउट आदि उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है।

(जे.एन.पाण्डेय)
अध्यक्ष सिविल
राजकीय पालीटेकनिक,ललितपुर

15/02/14
(विवेक मेहरोत्रा)
अध्यक्ष विद्युत,
राजकीय पालीटेकनिक,झॉसी ।

(आर0पी0निरंजन)
अध्यक्ष यॉत्रिक/परियोजना अधिकारी,
राजकीय पालीटेकनिक,झॉसी/
राजकीय पालीटेकनिक, तालबेहट(ललितपुर)

(नीरज यादव)
प्रधानाचार्य,
राजकीय पालीटेकनिक,ललितपुर/तालबेहट

(H.S. Sharma)
P.M.

15/02/14
(आर.के.श्रीवास्तव)
सहायक निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा निदेशालय,कानपुर

(सुरेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त निदेशक
प्राविधिक शिक्षा, बुन्देलखण्ड क्षेत्र,
झांसी।

23 (5)

–: हस्तानान्तरण नोट :–

आज दिनांक 15.02.2014 को निदेशक प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0 कानपुर के आदेश द्वारा गठित समिति के निरीक्षण के उपरान्त निम्न भवन (1) मुख्य भवन (2) कार्यशाला भवन, (3) आवास एवं (4) ओवर हैड टैंक के हस्तानान्तरण की कार्यवाही की जाती है, जिसकी फिक्सर इनवेन्ट्री कार्यदायी संस्था श्री एच0एस0शर्मा, परियोजना प्रबन्धक,उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद,बी–1 तालपुरा,झॉसी , श्री नीरज यादव, प्रधानाचार्य, राजकीय पालीटेकनिक, ललितपुर /तालबेहट(ललितपुर) द्वारा नामित अधिकारी को सत्यापन के उपरान्त सलग्न कमियों को एक माह में पूर्ण करने विषयक निर्माण इकाई को निर्देश के साथ हस्तगत किया जाता है। सिविल एवं विद्युत इन्वेन्ट्री हस्तगन की कार्यवाही की जा रही है। चार माह तक हस्तानान्तरित भवनों की सुरक्षा एवं रखरखाव का कार्य कार्यदायी संस्था करेगी।

हस्तगत की गई बिल्डिंग :–

- मुख्य भवन – 01 नग।
- कार्यशाला – 01 नग।
- आवास– (आवास–टाइप–एक–03 नग,टाइप–दो–एक नग एवं प्रधानाचार्य आवास–एक नग)
- ओवर हैड टैंक–01 नग

हैन्डेड ओवर

15/02/14

(एच0एस0पी0शर्मा)
परियोजना प्रबन्धक
उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद
बी'1तालपुरा,झॉसी.

टेकेन ओवर

(नीरज यादव)
प्रधानाचार्य
राजकीय पालीटेकनिक,ललितपुर

प्रतिहस्ताक्षर

(सुरेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त निदेशक
प्राविधिक शिक्षा, बुन्देलखण्ड क्षेत्र,
झांसी।

राजकीय पालीटेकनिक, तालबेहट(ललितपुर) के निवनिर्मित मुख्य भवन, कार्यशाला भवन ,आवास एवं ओवर हैड टैंक के निरीक्षण के दौरान समिति द्वारा पाई गई कमियों की रिपोर्ट :--

आज दिनांक 15.02.2014 को संस्था परिसर में निर्मित मुख्य भवन, कार्यशाला भवन, आवास, एवं ओवर हैड टैंक का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय सिविल एवं विद्युत कार्यो का निदेशालय द्वारा गठित समिति के सदस्यों द्वारा निम्नलिखित कमियॉ पाई गई ।

1. प्रधानाचार्य कक्ष से स्टेनो के रूम जाने के लिए एक दावाजा रिकार्ड रूम की तरफ एक मीटर स्टेनों कक्ष को बढाया जाना आवश्यक है ।
2. जवाइन्ट इक्स्पेक्शन में एल्यूमीनियम शीट लगाया जाना आवश्यक है ।
3. सभी खिडकियों में हुक स्टे लगाया जाना आवश्यक है ।
4. क्लास रूम में ब्लैक बोर्ड के पास डालस नही बने है जिन्हें बनवाया जाना आवश्यक है ।
5. हाइड्रोलिक्स लैब में 04 पावर प्वाइन्ट अतिरिक्त लगाया जाना आवश्यक है ।
6. फिजिक्स लैब में प्लैटफार्म बनाया जाना आवश्यक है ।
7. सभी शापों में थ्री फेज के 02 –दो प्वाइन्ट बढाया जाना आवश्यक है ।
8. स्टोर के पास बाहर खुलने वाले दरवाजे में चैनल लगाया जाना आवश्यक है ।
9. ओवर हैड टैंक में पानी अपलोड करके प्रण्धानाचार्य द्वारा नामित अधिकारी को चेक कराना आवश्यक है।
10. वाहय विद्युतीकरण का कुछ कार्य अवशेष है जिये पूर्ण कराया जाना आवश्यक है ।
11. सभी शापों मेंण्वं केस्ट्रिीलैब में एक्जास्ट फैन लगाया जाना आवश्यक है ।
12. मशीन शाप में 03 थ्रीफेस कनेक्शन दिया जाना आवश्यक है ।
13.

(विवेक मेहरोत्रा)
अध्यक्ष विद्युत,
राजकीय पालीटेकनिक,झॉसी ।

(नीरज पाठक)
प्रधानाचार्य,
राजकीय पालीटेकनिक,ललितपुर/तालबेहट

(आर०पी०निरंजन)
अध्यक्ष यॉत्रिक/परियोजना अधिकारी,
राजकीय पालीटेकनिक,झॉसी/
राजकीय पालीटेकनिक, तालबेहट(ललितपुर)

(आर.के.श्रीवास्तव) 15/02/14
सहायक निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा निदेशालय,कानपुर

(H.S.S.)
P-B

(सुरेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त निदेशक
प्राविधिक शिक्षा, बुन्देलखण्ड क्षेत्र,
झांसी।