



## अनापत्ति प्रमाण पत्र

भारती की राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता 2005 उल्लेखित शैक्षिक भवनों के लिए प्राविधानिक विशिष्टियों के अनुसार दिनांक 08/08/2022 को श्री अग्रिम कॉलेज ऑफ फार्मसी, गाटा संख्या 257, रघुराज नगर, चौंदापुर, बांगर, संयोगिता मार्ग, जनपद कन्नौज के भवन का निरीक्षण किया गया। वर्तमान अद्यतन स्थित पूर्व निर्मित कॉलेज का विवरण स्थल निरीक्षण के अनुसार निम्न है।

1. नींव का प्रकार स्प्रेड फुटिंग ईंट मसाले से।
2. स्ट्रक्चर के प्रकार आ.सी.सी. कॉलम भीम व चिनाई ईंट मसाले स।
3. छत स्लेव का प्रकार आर.सी.सी.।
4. डबल स्टोरी में कंप्लीट कमरे।

दूसरे के वर्तमान भवन निर्माण कार्य पूर्ण है। अतः उक्त आख्या मौके पर निरीक्षण एक निर्माणकर्ता द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर है। साथ ही सामान्यता तकनीकी रूप से विद्यालय भवन की संरचना ठीक प्रतीत होती है। भवन शिक्षण कार्य हेतु सही है।

अवर अधिकारी

ग्रामीण अभियन्यत्रण विभाग

उपर्युक्त कन्नौज

अवर अधिकारी

ग्रामीण अभियन्यत्रण विभाग

उपर्युक्त कन्नौज

अधिकारी अधिकारी

ग्रामीण अभियन्यत्रण विभाग

उपर्युक्त कन्नौज

अधिकारी अधिकारी

ग्रामीण अभियन्यत्रण विभाग

उपर्युक्त कन्नौज